Brand	Model	Firmware	8X-DVD-R					NOTE
			1X	2X	4X	6X	8X	
AOPEN	DRWB800/APP	1.19	○	○	○	×	×	Pioneer DVR-107 OEM drive
	DRWB800/AAN	1.5A	×	×	○	×	×	NEC ND-2500A OEM drive
	DUW-1608/ARR	A080	×	×	○	○	○	
ASUS	DRW-0402P	1.30	○	○	○	×	×	Pioneer DVR-105 OEM drive
	DRW-0402P/D	1.07	○	○	○	×	×	Pioneer DVR-106 OEM drive
	DRW-0804P(D)	1.21	○	○	○	×	×	Pioneer DVR-107 OEM drive
	DRW-1604P	1.18	○	○	○	●	●	Pioneer DVR-A08 OEM drive(**when use Piodata 108's firmware can support 8X**)
	DRW-1608P	1.57	×	×	○	○	○	Pioneer DVR-A09 OEM drive
	DRW-1608P2	1.37	×	×	○	○	○	Pioneer DVR-110 OEM drive
	DRW-1608P3S	1.06	×	×	○	○	○	Pioneer DVR-111 OEM drive
BENQ	DVD-RW 2108VR	1.41	○	○	×	×	×	Pioneer DVR-104 OEM drive
	DW1620	B7T9	x	×	○	x	○	
	DW1625	BBIA	x	**NR**	**NR**	x	○	
	DW1640	B5PB	x	○	○	x	○	
	DW1650	BCHC	x	x	○	x	○	
	DW1655	BCHB	x	**NR**	○	x	○	
	DW1670	1.00	x	○	○	x	○	
	DQI0	MREC	x	○	x	x	x	
BTC	DRW1004IM	8251	x	**NR**	○	x	x	
	DRW1008IM	6060	x	**NR**	○	x	x	
	DRW1108IM	6060	x	x	○	○	○	
	DRW1016IM	A187	x	x	○	x	○	
	DRW0016IM	BSH1	x	x	○	x	○	
BUFFLO	DVR-R42FB	1033	○	**NR**	×	×	×	Toshiba SD-R5112 OEM drive
	DVM-H422FB	0151	x	**NR**	○	x	x	BTC DRW-1004IM OEM drive
	DVSM-D5812FB	A115	x	x	○	x	x	LG GSA-4120B OEM drive
GIGABYTE	GO-W0404A	0151	x	**NR**	○	x	x	BTC DRW-1004IM OEM drive
	GO-W1608A	BBS3	x	x	○	○	○	Liteon SOHW-1633S OEM drive
HITACHI	GSA-4040B	A302	x	○	**NR**	x	x	LG GSA-4040B OEM drive
	GSA-4120B	A115	x	x	○	x	x	LG GSA-4120B OEM drive
HP	DVD420i	1.33	x	x	○	x	x	NEC ND-2500A OEM drive
IODATA	DVR-ABH2	A108	**NR**	○	x	x	x	LG GMA-4020B OEM drive
	DVR-ABH4	A302	x	**NR**	○	x	x	LG GSA-4040B OEM drive
	DVR-ABP4	1.33	○	○	○	x	x	Pioneer DVR-105 OEM drive
	DVR-ABN4	1.0c	x	○	○	x	x	NEC ND-1300A OEM drive
	DVR-ABN8	1.09	x	x	○	x	x	NEC ND-2500A OEM drive
	DVR-ABN8W	2.17	x	x	○	x	x	NEC ND-2510A OEM drive
	DVR-ABN12W	A115	x	x	○	x	x	LG GSA-4120B OEM drive
IOMEGA	DVDRW4216INP-A	1.01	x	x	x	x	x	NEC ND-1100A OEM drive
	DVDRW4216IND-A	1.0c	x	○	○	x	x	NEC ND-1300A OEM drive
	DVDRW224	A302	x	○	**NR**	x	x	LG GSA-4040B OEM drive
LG	GMA-4020B	A108	**NR**	○	x	x	x	
	GSA-4040B	A302	x	○	○	x	x	
	GSA-4081B	A104	x	x	○	x	x	
	GSA-4082B	A209	x	x	**NR**	x	x	
	GSA-4120B	A115	x	x	○	x	x	
	GSA-4160B	A304	x	x	○	x	x	
	GSA-4163B	A105	x	x	○	x	x	
	GSA-4165B	DL05	x	x	○	x	x	
	GSA-4167B	DL13	x	x	○	x	x	
	GSA-H10A	JL03	x	x	○	x	○	
	GSA-H10N	JL10	○	x	○	x	○	
	GSA-5163D	A104	x	x	○	x	x	
LITE-ON	LDW-400D	1.2d	x	x	x	x	x	SONY DRU-500A OEM drive
	LDW-411S	FS0K	x	**NR**	x	x	x	
	LDW-440D	1.0c	x	x	x	x	x	SONY DW-U14A OEM drive
	LDW-811S	HS0R	x	**NR**	x	x	x	
	LDW-851S	GS0P	x	**NR**	x	x	x	
	SOHW-812S	US0Q	x	x	○	○	○	
	SOHW-832S	VS0A	x	x	○	○	○	
	SOHW-1213S	TS0C	x	○	**NR**	x	x	
	SOHW-1633S	BS0S	x	x	○	○	○	
	SOHW-1635S	YV60	x	x	○	○	○	
	SOHW-1653S	CS0R	x	x	○	○	○	
	SOHW-1673S	JS0D	x	x	○	○	○	
	SOHW-1693S	KS0B	x	x	○	○	○	
	SHM-165P6S	MS0M	x	x	○	○	○	
	SHM-160P6S	**PS09**	x	x	○	○	○	
	SHM-165H6S	**HS07**	x	x	○	○	○	
	SHM-16H6S	**LS0W**	x	x	○	○	○	
MELCO	DVM-4222FB	1.1c						SONY DW-U16A OEM drive
	DVR-21FB	1033	○	×	×	×	×	Toshiba SD-R5002 OEM drive
	DVRAM-FB							
	DVM-4242FB							SONY DW-U12A OEM drive
	DVM-4244FB							SONY DW-U14A OEM drive
	DVM-L4242FB	1.08	○	○	○	×	×	Pioneer DVR-106 OEM drive
	DVR-42FB	1.33	○	○	○	×	×	Pioneer DVR-105 OEM drive
	DVR-R42FB	1033	○	**NR**	×	×	×	TOSHIBA SD-R5112 OEM drive
	DVSM-34242FB	A302	x	○	**NR**	×	×	LG GSA-4040B OEM drive
MSI	DR4-A(MS-8404A)	2.17	**NR**	**NR**	**×**	**×**	**×**	SANYO CRD-BPDV2 OEM drive
	DR8-A	130D	x	○	**NR**	×	×	SANYO CRD-BPDV3 OEM drive
	DR16-B2	M2.1	x	**NR**	○	x	○	
	DR16-F2	B1.1	x	○	○	x	○	
Mitsumi	DW-7802TE	1.16	×	×	×	×	×	NEC ND-1300A OEM drive
NEC	ND-1300A	1.0c	×	○	○	×	×	
	ND-2500A	1.0A	×	×	○	×	×	
	ND-2510A	2.18	×	×	○	×	×	
	ND-3500A	2.1B	×	○	○	○	○	
	ND-3520A	3.07	×	○	○	○	○	
	ND-3540A	1.04	×	○	○	○	○	
	ND-3550A	1.06	×	○	○	○	○	
	ND-4550A	1.08	×	○	○	○	○	
	ND-4570	1.02	×	○	○	○	○	
	ND-6500A	2.24	×	○	○	×	×	
	ND-6650	1.23	×	○	○	○	×	
OPTORITE	DD0201	2.16	**NR**	**NR**	**×**	**×**	**×**	SANYO CRD-BPDV2 OEM drive
	DD0203	2.50	**NR**	**NR**	**×**	**×**	**×**	
	DD0401	160E	×	○	○	**×**	**×**	SANYO CRD-BPDV3 OEM drive
	DD0405	160E	×	○	○	**×**	**×**	SANYO CRD-BPDV3 OEM drive
	DD1203	110E	×	○	○	**×**	**×**	
	DD1205	120E	×	○	○	**×**	**×**	
	DD1603	220E	×	○	**NR**	**×**	**×**	
PANASONIC	LF-D311SC	A122						
	LF-D521JD	A116	**NR**	**NR**	×	×	×	
	LF-M621JD	F100	○	○	○	×	×	
	LF-P667C	1.01	×	○	×	×	×	
	DVD-RAM SW-9577	A116			×	×	×	
	DVD-RAM SW-9573	F100	○	○	○	×	×	External model（Panasonic LF-M62
	DVD-RAM SW-9574	ADX4	○	×	○	×	○	
	LF-M660JD	F100	○	○	○	×	×	
	DVD-RAM UJ-815A	DZJ1	×	○	×	×	×	
	DVD-RAM UJ-830B	1.00						
	DVD-RAM SW-9583	B100	**NR**	**×**	○	×	×	
	DVD-RAM SW-9585	B101	**NR**	**×**	○	○	×	
	DVD-RAM SW-9587	PDE5	○	**×**	○	○	×	
	LF-M721JD	APP6	○	**×**	○	**×**	○	
	LF-M760	AUP6	○	**×**	○	**×**	○	
	LF-P667C	1.01			**×**	**×**	**×**	
	LF-M821	A100	○	**×**	○	**×**	○	
PIODATA	DVR-108DX	1.18	×	×	○	○	○	
PHILIPS	DVDR-1648P1	P2.2	x	○	○	x	○	
	DVDR-1660P1	P1.3	x	○	○	x	○	
PIONEER	DVR-103	2.00	○	○	×	×	×	
	DVR-104	1.41	○	○	×	×	×	
	DVR-105	1.33	○	○	○	×	×	
	DVR-A05-J	1.33	○	○	○	×	×	
	DVR-106	1.08	○	○	○	×	×	
	DVR-A06-J	1.08	○	○	○	×	×	
	DVR-107D	1.22	○	○	○	×	×	
	DVR-A07-J	1.22	○	○	○	×	×	
	DVR-A07XL/A/B	1.22	○	○	○	×	×	
	DVR-A08XLA	1.20	×	×	○	●	●	**(when use Piodata 108's firmware can support 8X)**
	DVR-A09	1.58	×	×	○	○	○	
	DVR-A09XL	1.58	×	×	○	○	○	
	DVR-110D	1.41	×	×	○	○	○	
	DVR-A10	1.41	×	×	○	○	○	
	DVR-110XL	1.41	×	×	○	○	○	
	DVR-111	1.23	×	×	○	○	○	
	DVR-111D	1.23	×	×	○	○	○	
	DVR-111L	1.23	×	×	○	○	○	
PLEXTOR	PX-708A	1.12	○	○	○	×	×	
	PX-708UF	1.09	○	○	○	×	×	
	PX-712A	1.09	x	○	○	○	○	
	PX-716A	1.08	x	x	○	○	○	
	PX-740A	1.01	x	○	○	x	○	
	PX-750A	1.02	x	○	x	x	x	
	PX-760A	1.01	x	x	○	○	○	
RICOH	MP-5308D	1.B3	x	x	○	x	x	NEC ND-2500A OEM drive
SAMSUNG	SH-W08A	1IS31	x	○	○	**×**	**×**	
	TS-H552U	US07	x	○	○	○	○	
	TS-H552B	TS11	x	○	○	○	○	
SANYO(GENERIC	CRD-BPDV2	2.16	**NR**	**NR**	**×**	**×**	**×**	
	CRD-BPDV3	LD83	x	○	○	**×**	**×**	
SONY	DRU-500A	2.1a	×	○	○	×	×	
	DRU-510A	1.1a	×	×	×	×	×	
	DRX-500UL	2.1a	×	×	×	×	×	External model（SONY DRU-500A）
	DRX-500ULX	2.1a	×	×	×	×	×	External model（SONY DRU-500AX）
	DRU-530A	2.1g	×	○	○	**×**	**×**	OPTORITE DD0401 OEM drive
	DRU-730A	YY08	×	×	○	○	○	Liteon SOHW-832S OEM drive
	DRU-710A	BYX3	×	×	○	○	○	Liteon SOHW-1653S OEM drive
	DRU-720A	JY02	×	×	○	○	○	Liteon SOHW-1673S OEM drive
	DRU-800A	KY06	×	×	○	○	○	Liteon SOHW-1693S OEM drive
	DRU-810A	1.0a	x	○	○	x	○	
	DRU-820A	1.0a	x	○	○	x	○	
	DW-G120A	KYS3	x	○	○	x	○	
Toshiba	SD-R5002	1033	○	×	×	×	×	
	SD-R5112	1033	○	○	○	×	×	
	SD-R6112	1031	○	×	×	×	×	
	SD-R5272	1030	×	○	○	**×**	**×**	
	SD-R5372	TJ56	×	○	○	**×**	**×**	
TEAC	DV-W50E	1.30	○	○	○	×	×	Pioneer DVR-105 OEM drive
	DV-W50D	1.1	○	○	○	×	×	Pioneer DVR-106 OEM drive
	DV-W58G	HAS3	×	○	**×**	**×**	**×**	Liteon LDW-811S OEM drive
	DV-W58G-A	UAS2	×	×	○	○	○	Liteon SOHW-812S OEM drive
	DV-W50D	1.13	○	○	○	×	×	Pioneer DVR-107 OEM drive
	DV-W516D	1.14	×	×	○	●	●	Pioneer DVR-108 OEM drive(**when use Piodata 108's firmware can support 8X**)
	DV-W516G	B4S6	×	×	○	○	○	Liteon SOHW-1633S OEM drive
	DV-W516E	1.0C	×	○	×	×	×	
TDK	DVDRW0404N	1.0C	×	○	○	**×**	**×**	NEC ND-1300A OEM drive
	DVDRW840G	1.11	○	○	○	×	×	PLEXTOR PX-708A OEM drive
	DVDRW880N	1.36	×	×	○	**×**	**×**	NEC ND-2500A OEM drive
	DVDRW882N	2.36	×	×	○	**×**	**×**	NEC ND-2510A OEM drive
	DVDRW1616N	2.78	×	○	○	○	○	NEC ND-3500A OEM drive

Note:
NR : can support, but not recommend
× Not support